DRILLVEITA

Nr. 1	Klasse C
2	C
3	C
4	C
6	B
8	B

I.

Gate / Betegnelse	Drillveita nr. 1
Eier 1970	Klein, Josef
Takst kr.	60 000 Areal tomt 160 m² bygninger 136 m² + 4,4 m2 bakgård
Bruk	Forretning, bolig, lager.
Oppført (kjent)	tidligst 1842 senest 1845 omkring (antatt)
Siste brann	1899 Tidligere branner 1842
Byggherre / Arkitekt	Grøn — Oppr. bruk: Bolig
Plantype	Hjørnehus, midtgang, dobbeltrom, sideport
Hovedmål	13,5 x 8,0/4,0 x 8,5 — Etasjer: 2
Grunnmur	
Vegger	Tømmer, liggende faspanel, mur mot gårdsplass
Tak	Saltak, skifer.
Kjeller	Ja
Eksteriør	Ca 1900. Jevnt fordelte T-post vinduer, flatt profilert omramming, horisontalbånd.
Interiør	Delvis modernisert.
Gårdsplass, Uthus	Innbygget.
Ombygging	1897 - Innbygging av gårdsplass 1900 - Ombygging etter brann, mur, utvidelse Butikker i 1.etg.
Tegninger, oppmålinger	1897, 1900 - BA 1971 - K.E. Larsen: Særkurs Ark. hist. planer.
Ønskelige forandringer	
Omgivelser	Positive
Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B - C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C
Dato	26.7.1973
Sign	LF

II.

Gate	Drillveita	nr.	1

Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Icomos reg. 1972 - O.Holm

Tidligere bygning brent/XXX 1842

Kultur-, personalhistorie


Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

Film mangler



PLANER 1:200



I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate / Betegnelse	Drillveita nr. 2
Eier 1970	Wangsnes, Erling
Takst kr.	17 000 Areal tomt 82 m². bygninger 54 m² + bakgård 24 m2
Bruk	Bolig
Oppført (kjent)	tidligst 1842 senest 1845 omkring (antatt)
Siste brann	1842 Tidligere branner
Byggherre / Arkitekt	Oppr. bruk Bolig
Plantype	3-romsplan, sideport, 2 etg. utkraget mot gårdsplass
Hovedmål	9,0 x 5,6 + 9 x 2 Etasjer 2
Grunnmur	forblendet m/skifer
Vegger	Tømmer, stående panel
Tak	Saltak, tegl.
Kjeller	Delvis
Eksteriør	Grupperte vinduer. I 2.etg. midtpost vinduer med 6 ruter, i 1.etg. T-postvinduer. 2 etg. flat omramming, i 1.etg. mzrkert overstykke, konsoller under overbord.
Interiør	Antatt ca 1900.
Gårdsplass, Uthus	Vakker brolegning. Bindingsverk, st. panel.
Ombygging	
Tegninger, oppmålinger	1971 - K.E. Larsen: Særkurs Ark. hist. - planer.
Ønskelige forandringer	Utbedring av vannbord
Omgivelser	Positive
Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	C
Dato	26.7.1973
Sign	LF.

Gate Drillveita **nr.** 2

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Icomos reg. 1972 - P.Holm

Tidligere bygning
brent/~~revet~~ 1842

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?


Fremtidige planer






148.20

148.22



PLAN 1.ETG. ▸
◂ 2.ETG. 1 : 200



I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate / Betegnelse	Drillveita nr. 3
Eier 1970	Normann, Fridtjof
Takst kr.	30 000 Areal tomt 178 m². bygninger 82 m² + bakgård 54 m2
Bruk	Bolig, verksted
Oppført (kjent)	tidligst 1842 senest 1845 omkring (antatt)
Siste brann	1842 Tidligere branner
Byggherre / Arkitekt	Oppr. bruk: Bolig
Plantype	3-romsplan, sideport, svalgang. Inngang til stuen fra veit.
Hovedmål	11,2 x 6,8 + 3 x 5/10 x 3 Etasjer 2
Grunnmur	Kjeller: Underhovedbygningen
Vegger	Tømmer, liggende faspanel.
Tak	Saltak, tegl, kobbhus.
Eksteriør	Gesimskasse, horisontalbånd under 2.et. vinduer. Midtpostvinduer 3 ruter begge etasjer. 2-fløyet dør, mot gate, ikke i bruk. Flat profilering rundt vinduer, kraftig vannbord. Nyere port. Svalgang mot gårdsplass.
Interiør	Modernisert.
Gårdsplass, Uthus	Heller, brostein i vakkert mønster. Antatt opprinnelig, men med nyere panel.
Ombygging	1946 - Kobbhus mot veita. 1960 - WC i 1.etasje, bad og WC i 2 et.
Tegninger, oppmålinger	1913 - BA 1971 - K.E. Larsen. Særkurs i Ark. hist.- planer.
Ønskelige forandringer	
Omgivelser	Positive
Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	C
Dato	15.8.1973
Sign	LF

II.

Gate Drillveita	nr. 3
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Icomos reg. 1972 - P.Holm.

Tidligere bygning brent/~~XXX~~ ~~revet~~ 1842

Kultur-, personalhistorie

Tidligere bondelosji (hengekøyer i stuen).

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

148.30




148.29



148.28





I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate	Drillveita nr. 4
Betegnelse	
Eier 1970	Andr. L. Riis
Takst kr.	17 000 Areal tomt 82 m². bygninger 75 m²
Bruk	Bolig
Oppført (KJENT)	tidligst 1842 senest ___ omkring (ANTATT) 1842 -
Siste brann	1842 Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk Bolig
Arkitekt	
Plantype	3-romsplan, sideport.
Hovedmål	8,5 x 5,5/2,5 x 2 + 8 x 3 Etasjer 2
Grunnmur	Pusset mur, hel
Vegger	Tømmer, liggende faspanel
Tak	Saltak, tegl.
Kjeller	Under hovedbygn.
Eksteriør	Enhetlig preg fra slutten av 1800, (1889 ?) T-pstvinduer, lavere i 2. enn i 1.et.
Interiør	Modernisert.
Gårdsplass,	Hellelagt.
Uthus	Velholdt.
Ombygging	1889 "ny kjælder samt forandringer" BA
Tegninger, oppmålinger	1971 - K.E. Larsen: Særkurs i Ark. hist. - planer.
Ønskelige forandringer	
Omgivelser	Positive
Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	C
Dato	15.8.1973
Sign	LF

Gate Drillveita	nr. 4
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?


Fremtidige planer




148.23



148.21



1. ETG.



2. ETG.

PLANER 1:200

I.

Gate: Drillveita nr. 6
Betegnelse:

Eier 1970: Hernes, Andreas
Takst kr.: 30 000 Areal tomt 70 m² bygninger 37 m² + bakgård 17 m2
Bruk: Bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1842 senest 1845 omkring ______ (ANTATT)
Siste brann
Tidligere branner

Byggherre: Tømmeramnn Johan Arntzen Oppr. bruk: Bolig
Arkitekt: - " -

Plantype: 3-romsplan, sideport, svalgang 2 etg.

Hovedmål: 7,0 x 5,3 + 8 x 2 Etasjer: 2

Grunnmur:
Vegger: Tømmer, stående panel
Tak: Saltak, tegl.

Kjeller: Under hovedbygn.

Eksteriør: Gesimskasse på konsoller. Midtpostvinduer, 3 ruter i 1.et. 2 ruter i 2.et., koblete ny omramming, vannbord over. Vakker gruppering av vinduer. Portomramming m utskåret overstykke. Ny port.
Interiør: Modernisert.
Gårdsplass, Uthus: Hellelagt. 2et. utkraget over gårdspl. (innebygget sval) Mur sidebygning ny.

Ombygging:
1959

Tegninger, oppmålinger:
1921 - Riksantikvaren - komplett
1959 - BA - planer
1971 - K.E. Larsen: Særkurs Ark. hist. - planer.

Ønskelige forandringer:
Spross i vindu over port.

Omgivelser:
Positive

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	B

Dato: 15.8.1973
Sign: LF

Gate Drillveita **nr.** 6

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Branntakst 1847
Icomos reg. 1972 P. Holm

Tidligere bygning
brent/~~revet~~ 1842

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?


Fremtidige planer




148.25



148.24




1. ETG.



2. ETG.

1:200



I.


ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate	Drillveita nr. 8
Betegnelse	
Eier 1970	A/S Triangel
Takst kr.	18 000 Areal tomt 89 m² bygninger 76 m²
Bruk	
Oppført (KJENT)	tidligst 1842 senest omkring (ANTATT) 1842 -
Siste brann	1842 Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	Rektangulær 2-romsplan, kjøkken i sidefløy
Hovedmål	10 x 5/4 x 4 + 6 x 2 — Etasjer 2
Grunnmur	Kjeller: under hovedbygning
Vegger	Tømmer, stående panel
Tak	Saltak, tegl
Eksteriør	Dominert av bred sideport med utskåret overstykke. Grupperte vinduer, T-post i 1., midtpost i 2.etg. Flatt profilert omramming. Gesimskasse fjernet.
Interiør	Eldre, sekundært brukt vindusomramming mot gårdsplass. Gl. vindu.
Gårdsplass,	Støpt, svært trang.
Uthus	Bindingsverk, st. panel.
Ombygging	
Tegninger, oppmålinger	1971 - K.E. Larsen: Særkurs Ark. hist. - planer.

Huset muligens tilflyttet. Sekundære bygningsdeler er i alle fall anvendt.

Ønskelige forandringer	
Omgivelser	positive
Vedlikeholdstilstand	B - C
Antikvarisk tilstand	A - B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	B
Dato	26.7.1973
Sign	LF

Gate Drillveita	nr. 8
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder Icomos reg. 1972 P. Holm	
Tidligere bygning brent/~~revet~~ 1842	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	



148.26



148.27

